

Gehört zu: Z 100, Z 101,
Z 102, Z 103,
Ersatz für: Z 104, Z 111,
Ersetzt durch:
Baujahr: 1956

Meßadapter


J 48

=====

1. Ausgabe des Blattes 13.1.58

Gs/Vck/Wi

Foto Nr.: 12663



Der J 48 dient zum Anschluß von Verstärkern und Tonmessern an die Meßgeräte zur Verkürzung der Prüfzeiten. Er enthält drei Instrumente und vier Federleisten auf der Frontplatte. In die Federleisten werden Adapterstecker für die verschiedenen Gerätearten gesteckt. Die Prüfschnüre zu den Meßobjekten sind über die vier Federleisten des Einbaurahmens mit den Steckerleisten auf der Rückseite des Gerätes verbunden.

Beziehung zu anderen Geräten:

Der J 48 arbeitet mit H 17a oder H 18, S 140, J 13c oder d, oder J 70 und J 71 zusammen zur Prüfung der Meßobjekte in Z 100, Z 101, Z 102, Z 103, Z 104 und Z 111.

Auswechselbare Teile:

Bei Verwendung in Z 100,
Z 103, Z 111: 18 Adapterstecker;
in Z 101, Z 102
oder Z 104: 22 Adapterstecker

Daten des Gerätes:

Der J 48 enthält drei Drehspul-
instrumente Fa. Kiewewetter,
Typ PQ 46, Güteklasse 2,5
Vollausschlag bei 100 μ A

Maße:

Einschub ähnlich DIN 41 490, Größe 4

Gewicht: ohne Adapterstecker 9,4 kg
eines Adaptersteckers 0,45 kg

Handbuchblätter:

I/J 48/1...3	v. 4.7.56
V/J 48/1	v. 28.6.56
V/J 48/2	v. 20.7.54
V/J 48/3	v. 2.4.57
V/J 48/4	v. 11.4.57

Preis DM 1100.--

Herstellertyp:

Hersteller:

Funkversuchswerk Berlin